

Bei Gasgeruch

Erdgas wird zur Wahrnehmung bei Undichtheiten ein penetrant riechender Geruchsstoff beigemischt. Wird ein Gasgeruch festgestellt, sind unverzüglich folgende Massnahmen zu treffen:



Ruhe bewahren.



Zündquellen vermeiden. Keine Kerzen anzünden. Keine elektrischen Schalter, Feuerzeuge, Stecker, Klingeln, Lift oder Telefone benutzen. Nicht rauchen. Gefahr bei Flammen und Funken.



Fenster und Türen öffnen und gut lüften.



Gasabsperrhahn (Hauptabspernung) schliessen.



Mitbewohner warnen (klopfen, nicht klingeln) und Gebäude verlassen. Nicht in unmittelbarer Nähe vom Gebäude aufhalten.



Primeo Energie mit einem Mobiltelefon ausserhalb des Gebäudes auf **+41 61 606 31 06** informieren.